

交換部品費 内訳

No.	品 名	型 式	数量	単位	単価	金 額	摘要・備考
	【交換部品費】						
1	中濃度臭気ファン用交換部品	#3HFTLH-RB					製番:9870-0013-01
1-1	ファン軸受	UKP-311D1UPX相当(2個)	1	式			
1-2	モーター軸受	6310ZZC3、6208ZZC3	1	式			
1-3	Vブーリー (ファン側)	180-5V-2-Q1	1	個			
1-4	Vブーリー (モーター側)	315-5V-2-R1	1	個			
1-5	グランドパッキン(テフロンシート)		1	式			
1-6	Vベルト(マルチウェッジ)	2R-5V-850	1	組			
2	低濃度臭気ファン用交換部品	#5HFTLH-RB					製番:9870-0013-09
2-1	ファン軸受	UKP-315D1UPX相当(2個)	1	式			
2-2	モーター軸受	6312ZZC3、6310ZZC3	1	式			
2-3	Vブーリー (ファン側)	SPB-300-4	1	個			
2-4	Vブーリー (モーター側)	SPB-280-4	1	個			
2-5	グランドパッキン(テフロンシート)		1	式			
2-6	Vベルト(マルチウェッジ)	5V-1120	4	本			
					合 計		