

施工年度	令和 7 年度	事務局次長	園 長	園長補佐	業務係長	技 師	設計者	施 工 理 由
監 査	令和 年 月 日							
設 計	令和 年 月 日							
設 計 書								
施工場所	愛媛県大洲市米津乙 1 番地の 2							
工事番号	大喜衛組第 6 号							
工 事 名	清流園 破砕機 定期点検整備工事							
工 事 費	設 計 金 額							
	工事価格計 消費税相当額							
工 事 概 要	1. 対象 機器名称							
	ハスクバーナ・ゼノア(株) 破砕機 (KD125-TS 型) 3 台							
	2. 対象 機器 No.							
	3765 : 浄化槽汚泥破砕機 ・ 3766 : 浄化槽汚泥破砕機 ・ 3767 : し尿破砕機							
	【特記事項】							工事日数 日
	機能上、必要欠くことの出来ない部品類は、全て請負者の負担と責任において交換すること。							保険日数 日